




PEUGEOT 2008 / U 136 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 29.04.2026

KODE: 2009521

 EE23282

 93 005 KM

 17.06.2022
Førstegang registrert

 Elektr.

CHASSISNR: VR3UKZKXZNJ630903

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 17.06.2028



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
Diagnose	Se diagnosetest.	
Hjuloppheng/styring		
Forstilling -	Slitt bærebruforing.	begge

Utført 29.04.2026

SYSTEM	ANTALL
Blokkeringsfrie bremseser / elektronisk stabilit... - ABS/ESP	0
Blokkeringsfrie bremseser / elektronisk stabilit... - ABS/ESP	0
Ekstra strammesystem - Kollisjonssikringssystem	0
Berøringsskjerm -	2
B1574 Berøringsskjerm displaymodul Generell minnefeil	
B1576 Berøringsskjerm: Feil med sikker konfigurasjon Mangler kalibrering	
Instrument -	1
B1534 Visning av tema på instrumentpanel og telematikkenhet Ikke samstemt	
Multifunksjonsdisplay -	0
Klimakontroll - ACC	1
B1003 Konfigureringsfeil Konfigurering mangler	
ECU drivlinjeovervåker -	1
P0C46 Feil på traksjonsbattericellene Signalvariasjon ikke i samsvar	
Elektrisk driftmaskin -	1
U114A Kommunikasjon med ECU for kontroll av elektrisk kraftoverføring på CAN-buss for elektrisk kraftoverføring Manglende informasjon	
Traksjonsbatteri -	0
Innebygd lader -	0
Parkeringshjelpssystem -	2
D003 Unknown fault code	
DF18 Unknown fault code	
Multifunksjons videokamera -	2
B1238 Visjonsfelt for multifunksjons videokamera Objektforhindring registrert	
U1208 Kommunikasjonsfeil med datamaskin for motorstyring Ugyldige data mottatt	
Avstand radar -	2
B1213 Svekket ytelse i fjernregistrering med laser etter en hindring eller intern feil Ingen tilleggsinformasjon	
U1164 Ingen kommunikasjon med multifunksjons videokamera Manglende melding	
Frontlyktregulering -	0
Dørmodul -	0

SYSTEM	ANTALL
Styreenhet for rattstilk -	0
Rattelektronikk -	0
Regn- og lysføler -	0
Servostyring -	0
Tjenesten modul / uavhengig telematikkenhet -	1
090 Redusert USB-hastighet Ikke karakterisert	
Karossericomputer - BSI	7
B181A Feil i svaret fra den elektriske rattlåsen på anmodning for å låse / låse opp Ingen respons	
B1137 Høyre nærlys Åpen krets eller kortslutning til jord	
B1138 Venstre nærlys Åpen krets eller kortslutning til jord	
B1744 Feil i autorisasjonen av BSI-kontroll over de bakre elektriske vinduene Avbrudd	
B133E Bakrute relékontroll Kortslutning til positiv eller åpen krets	
B133D Frontrute relékontroll Kortslutning til positiv eller åpen krets	
B1003 Konfigureringsfeil (advarsel, dette kan være fantomfeil)	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	
----------------------	---	--------------------------	--

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	
---------------------------------------	--	-------------------------------------	--

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 11, 2022
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	Dekksett ikke med på test			
Mønsterdybde vinterdekk	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	
Ikke kontrollert	
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
26.01.2026	87317

✔ Kontrollert |
 ○ Ikke kontrollert |
 ✘ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understallsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✘ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spylere
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssove
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

Motor

- ✔ Batteri(er)
- ✔ El/hybrid batteripakke
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✘ Forstilling
- ✔ Bakstilling

Bremser

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

Interiør

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste