




KIA NIRO 204 HK AUTOMAT 2WD

TESTDATO: 03.11.2025

KODE: 1852150




CHASSISNR: KNACC81GFK5007060

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 23.05.2027



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



OK



Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSE



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Se diagnosetest.	
Eksteriør		
2.1 Bakluke	Lakk flasser. klarlakk/ belegg på emblem.	
2.2 Tak	Lakk flasser. takskinner.	
Opplysninger/klargjøring		
3.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. temperatur fra ac ikke målt pga lav utetemperatur.	
3.2 Opplysninger	Øvrig opplysninger. batteripakke/ lading ikke kontrollert/ testet.	



2.1 Lakk flasser Klarlakk/ belegg på emblem.



2.2 Lakk flasser Takskinner.



2.2 Lakk flasser Takskinner.

Utført 03.11.2025

SYSTEM	ANTALL
ABS/ESP -	0
Kollisjonspute -	0
Instrument -	0
Fjernkontrollsynkronisering -	0
Intelligent nyckel -	0
Klimakontroll -	0
CCM (charge control module) - C182C00 Forsyningsutstyr for elektrisk kjøretøy (EV SE) funksjonsfeil	1
VCU/LDC - Kjøretøystyreenhet / lav DC/DC-omformer (VCU/LDC)	0
EV motorstyreenhet (MCU) - HEV (hybrid elektrisk kjøretøy) MCU (motorstyringsenhet)	0
Batteristyringssystem - BMS	0
Integrert kjøretøylader (OBC) -	0
Elektronisk veksler - E-Shifter	0
Overvåkingssystem for dekktrykk -	0
FCA/SCC - Frontkollisjon - unnvikelsesassistanse (FCA/SCC)	0
MFC - Multifunksjonkamera	0
Blindsoneidentifisering – Venstre - BSD-L	0
Blindsoneidentifisering – Høyre - BSD-R	0
Monitor for ryggevisning - RVM	0
Karosserikontrollmodul (BCM) -	0
Smart koblingsboks -	0
Aktiv luftklaff (AAF) -	0
Servostyring -	0
Forsterker -	0
PSM (modul for elektrisk regulerbart sete) -	0
ADM - Passasjerdørmodul	0
DDM - Førerdørmodul	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 3, 2023
----------------------------	--	----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	Dekksett ikke med på test			
Mønsterdybde vinterdekk	5,9	4,9	4,9	5,8
Bremseskiver (mm)	24	24	9,5	9,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
19.05.2025	135591

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understallsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Batteri(er)
-  El/hybrid batteripakke
-  Elektroniske styresystemer
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsfunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste