

BMW 225XE IPERFORMANCE 4WD

TESTDATO: 18.02.2025

KODE: 1639879

BT53529

91 313 KM

31.10.2016
Førstegang registrert

Bensin
hybrid -
Ladbar
hybrid

CHASSISNR: WBA2C7100HV784652

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.09.2026

Testen beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som er i bilen. Punktene under anmerkninger beskriver feilene som er funnet, og skal gi trygghet for bilens tekniske tilstand. Kjøper må selv gjøre undersøkelse av bilens historikk og forvise seg om at det ikke finnes skjulte feil og mangler før kjøp av bilen, samtidig som selger er innforstått med sin opplysningsplikt for skjulte feil og mangler.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK

Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| PUNKT | BESKRIVELSE | PLASSERING |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Identitet | | |
| Nøkler | Mangler. en. | |
| Assistentsystemer og diagnose | | |
| Diagnose | Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet. | |
| Eksteriør | | |
| Dekk/Felger | Hjulsett to mangler. sommer. | |

KJØRETØYDATA

| | | | |
|----------------------|---|--------------------------|---|
| ANTALL NØKLER | 1 | ANTALL LADEKABLER | 2 |
|----------------------|---|--------------------------|---|

PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|------------|-----------|--------------|
| Ja | 60 | Snø |

KLIMAAANLEGG

| | | | |
|--|------|--------------------------------------|------|
| TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG | 2,00 | TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG | 7,00 |
|--|------|--------------------------------------|------|

DEKK OG BREMSER

| | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|
| PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK | | PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK | Uke 19, 2019 |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|

| | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| Mønsterdybde sommerdekk | | | | |
| Mønsterdybde vinterdekk | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Bremsekiver (mm) | 24 | 24 | 20 | 20 |

SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
|--------------------|--------------------------|
| Ikke kontrollert | Ja |
| SISTE SERVICEDATO | KILOMETERSTAND |
| 26.11.2024 | 90467 |
| SERVICER UTFØRT | KILOMETERSTAND |
| 18.09.2023 | 79317 |
| 18.11.2022 | 73214 |
| 08.09.2021 | 58244 |
| 02.11.2020 | 51229 |
| 18.09.2019 | 40405 |
| 18.10.2018 | 31389 |

REGISTERREIM

| |
|------------------|
| SKIFTET ? |
| Har ikke |

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

| |
|-----------------------------------|
| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
| Ja |

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

Identitet

- Kjennemerke
- Understallsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør

- Under bil
- Låser/tyverisikring
- Speil
- Vinduspussere/-spyler
- Dekk/Felger
- Frontvindu
- Kanal

Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor

- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Drivstoffanlegg-/ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver

Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør

- Instrumenter og brytere
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. Rapporten

Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming

Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

Anmerkninger kommer frem under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.

Prissetting av påkost gjøres ut ifra Viking sine prislister og oppslagsverk mot delekataloger og justert for snittet i bilbransjen. Prisene kan avvike fra merkeforhandler.

3. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.

4. Demontering

Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.

5. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.

Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.

6. Avlesing av diagnose

Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll.

Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

7. Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert

Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.

8. Vikings ansvar

Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.

Ved ansvar for Viking kontroll skal erstatningssummen dog aldri overskride kontraktssummen. Med kontraktssummen menes her priser for den enkelte test.

Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 14 dager etter at testen er utført. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.