

TESLA MODEL Y 514 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 23.06.2025

KODE: 1740961

 EC91709

 91 544 KM

 24.08.2021
Førstegang registrert


 Elektrisk

CHASSISNR: LRWYGCEK7MC058232

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 23.08.2025



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSE



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Mangler servicedokumentasjon.	
1.2 Nøkler	Mangler. 1 stk med på kontroll	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Diagnose	Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet. må kontrolleres av merkeverksted	
Eksteriør		
3.1 Lakk	noen småriper. noe steinsprut, mest i front	
3.2 Bakluke -	Bulk med lakkskade. /en liten ripe ned til grunning støtfanger venstre bak	venstre, nede
3.3 Dekk/Felger	Hjulsett mangler - vinter. ikke med på kontroll	
Hjuloppheng/styring		
4.1 Forstilling -	Slakk i bærekule. /fremre bæream. liten slakk (ikke mangel på eu-kontroll enda)	venstre, nede
4.2 Bakstilling -	Slakk i innfestinger. /liten. må feilsøkes	begge bak
Bremser		
5.1 Skiver -	Mer enn 25% rust. mer enn 50% innerside høyre	bak




3.2 Bulk med lakkskade /en liten ripe ned til grunning støtfanger venstre bak



5.1 Mer enn 25% rust Mer enn 50% innerside høyre



5.1 Mer enn 25% rust Mer enn 50% innerside høyre



5.1 Mer enn 25% rust Mer enn 50% innerside høyre



5.1 Mer enn 25% rust Mer enn 50% innerside høyre



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	2
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	22,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	8,00
--------------------------------	-------	------------------------------	------

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 18, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	
----------------------------	--------------	----------------------------	--

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	4,2	4,5	4,6	4,6
Mønsterdybde vinterdekk	Dekksett ikke med på test			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSSKJULER
Nei

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Kamera
-  Sensor
-  Systemfunksjoner
-  Diagnose
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Lakk
-  Antirustbehandling
-  Under bil
-  Panser
-  Dører
-  Bakluke
-  Låser/tyverisikring
-  Skjermer
-  Speil
-  Korrosjon
-  Vinduspussere/-spyler
-  Verktøy/nødutstyr
-  Dekk/Felger
-  Hjulmuttere/-bolter
-  Døråpning
-  Terskler/innlastningssone
-  Støtfanger
-  Grill
-  Tak
-  Frontvindu
-  Vinduer
-  Kanal
-  Stolpe
-  Alle flater
-  Ladeluke/tanklokk

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Batteri(er)
-  El/hybrid batteripakke
-  Elektroniske styresystemer
-  Lekkasje
-  Motorfester/-demper
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsfunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Bremskraftforsterker
-  Bremsevæske
-  Lekkasje
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Dashbord
-  Instrumenter og brytere
-  Midtkonsoll/midtarmlene
-  Dørtrekk
-  Seter
-  Taktrekk
-  Teppet/bekledning
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Signalhorn/Lydsignal
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt
-  Ratt
-  Deksel

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør
-  Øvrig utstyr/klargjøring
-  Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste