




**TESLA MODEL 3 462 HK AUTOMAT 4WD**

TESTDATO: 19.01.2024

KODE: 1321288

 EV64577

 84 833 KM

 30.04.2019  
Førstegang registrert

 Elektrisk

CHASSISNR: 5YJ3E7EB0KF202357

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.04.2025



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK

 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG  
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
<b>Identitet</b>		
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt.	
<b>Eksteriør</b>		
2.1	Dører - Dørstopper defekt. ulyd	begge foran
2.2	Skjermer - P-bulk.	høyre bak
2.3	Døråpning - Ripe(r).	venstre bak
2.4	Støtfanger - Ripe(r).	foran
<b>Bremser</b>		
3.1	Skiver - Rust.	begge foran, begge bak



2.2 P-bulk



2.3 Ripe(r)





2.4 Ripe(r)



3.1 Rust



3.1 Rust





**KJØRETØYDATA**

<b>ANTALL NØKLER</b>	1	<b>ANTALL LADEKABLER</b>	2
----------------------	---	--------------------------	---

**PRØVEKJØRING**

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	40	Snø

**KLIMAAANLEGG**

Temperaturen ikke målt

**DEKK OG BREMSER**

<b>PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK</b>		<b>PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK</b>	Uke 48, 2018
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk				
Mønsterdybde vinterdekk	5,5	5,5	5,5	5,5

**SERVICEINFORMASJON**

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

✔ Kontrollert | 
 ○ Ikke kontrollert | 
 ✘ Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understallsnummer
- ✘ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

## Eksteriør

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✘ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spylere
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✘ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssove
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

## Lys

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

## Motor

- ✔ Batteri(er)
- ✔ El/hybrid batteripakke
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft

## Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

## Bremser

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✘ Skiver
- ✔ Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

## Interiør

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

## Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste